



P-TERVEZŐIRODA KFT.

Péter Zoltán okleveles építész mérnök
4220 Hajdúböszörmény, Batthyány L. u. 3. sz.
e-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel/Fax: 06-52/804-969 Mobil: 06-20/9817-114

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐI NYILATKOZAT

Medgyesegyháza, Luther u. 7. Schéner Mihály Ált. Iskola

Tornaterem oldalfal süllyedésének értékelése:

A tárgyi épület tornatermének oldalfali süllyedését a helyszínen megtekintettük.

A hozzáépített épületrész falazata elvált a korábban épült épületrésztől, jelenleg jelentős méretű repedés tapasztalható. A süllyedés oka valószínűleg a nem megfelelő alapozásra vezethető vissza, mely a szakszerűtlen kivitelezési munkálatok eredménye.

Az épület jelen állapotában a funkcióját ellátja, azonban a fenti okok miatt, a költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén indokolt a bővítmény rész teljes elbontása és új alapozás készítése, valamint korszerű szerkezetekkel történő újraépítés a kapcsolódó szakipari munkákkal együtt.

Hajdúböszörmény, 2021. szeptember 27.

Ügyvezető, építész tervező:



PÉTER ZOLTÁN okl. építész mérnök
energetikai tanúsító, építési műszaki
ellenőr, rehabilitációs
környezettervező
Hb. Batthyány L. u. 3. sz.
ÉP. KAM.: É-09-0608
TÉ-09-0608, ME- É-09-0608
BGK-S-095/2021