

Az intézményre megkötött állandó karbantartási szerződésen felül elvégzett karbantartási, állagmegóvási munkálatok  
Sportcsarnok, uszoda épület

<b>Schéner Mihály Általános Iskolánál történő munkavégzések, beszerzések 2018-2022. év közötti időszakban (uszoda tornacsarnok)</b>					<b>Utalás dátuma</b>	<b>Kivonat sorszáma</b>
1	3 db menekülési útvonalat jelző lámpa hálózatának kiépítése és beszerelése a Sportcsarnokban	40500	2017	DQ3SA 1081838	2017.09.15	177
2	3 db Kompact fénycső és 2 db Fénycsőgyújtó csere a sportcsarnokba	6770	2017	SM-2017/89	2017.03.10	47
3	Sportcsarnok felső világítás javítása	30000	2017	DQ3SA 1081828	2017.03.27	57
4	sportcsarnok világítás korszerűsítés	4201803	2017	1710181	2017.12.08	235
5	Uszodában vízmentes kapcsoló cseréje (zárlatos lett) és 10 db fényforrás cseréje munkadíjjal	15000	2017	DQ3SA 1081829	2017.04.12	58
6	2017.03.23-án kitört sportcsarnok 2 ablakának és a 4.számú épület bejárati ajtajának üvegezése	30707	2017	GU4SA 9551229	2017.05.08	64
7	A 4.sz épületben 25 kg flexibilis csemperagasztó beszerzése	2261	2017	KF5SA 4810756	2017.04.12	58
8	Uszoda második bejárati ajtó zárócsereje	7016	2017	SM-2017/79	2017.04.13	70
9	Uszoda kismedence fűtés vezérlőjének javítása, Elektronikus szabályzó készülék és munkadíj	42000	2017	DQ3SA 1081830	2017.04.26	77
10	Pezsgőmedence javítása Uszoda előszűrő fedél-3 db és tömítés-3 db	26454	2017	17/000145	2017.06.08	106
11	Szauna fűtőbetéteinek cseréje szerelési és kiszállási díj	15000	2017	DQ3SA 1081831	2017.06.07	105
12	Fűtőbetét szaunához csere 2670 W-os 300*365 mm 2 db FINNRELAX típusú	47300	2017	DQ3SA 1081832	2017.06.27	119
13	Vezérlő javítás szaunához (uszoda) 2 db relé csere	10000	2017	DQ3SA 1081834	2017.06.27	119
14	5 db Menekülési útvonaljelző tábla Sportcsarnok	47200	2017	DQ3SA 1081837	2017.09.15	177
15	A menekülési útvonalat jelző 3 db lámpa hálózatának kiépítése és beszerelése a Sportcsarnokban	40500	2017	DQ3SA 1081838	2017.09.15	177
16	Kármentő tálca 140-*70 uszoda	34290	2017	SM-2017/158	2017.07.11	129

17	5 kulcsos zárbetét a Sportcsarnokhoz bejárati ajtó zárbetét cseréje	2340	2017	CT8SA 0257216	<b>2017.09.05</b>	<b>169</b>
18	Napkollektor leengedése és feltöltése az uszodában	50800	2017	2017-24	<b>2017.08.22</b>	<b>159</b>
19	napkollektor feltöltése, légtelenítése és beüzemelése kiszállítási díjjal az uszodában	50800	2017	2017-28	<b>2017.10.02</b>	<b>188</b>
20	Menekülési útvonaljelző tábla komplett csere 3 db (könyvtár, 4.sz épület és az emelete)	55800	2017	DQ3SA 1081841	<b>2017.10.11</b>	<b>195</b>
21	pH mérő uszoda	24130	2017	SM-2017/251	<b>2017.10.09</b>	<b>193</b>
22	Hungaropan ablaküvegcsere Sportcsarnok	28194	2017	1820006	<b>2018.02.21</b>	<b>37</b>
23	ablaküvegcsere Sportcsarnok	18390	2018	SM-2018//2361	<b>2018.06.11</b>	<b>110</b>
24	javítás 3 db,1.2.3-as szűrő homok csere,	924965	2018	SM-2018//5259	<b>2018.11.30</b>	<b>231</b>
25	ablaküvegcsere Sportcsarnok	18390	2018	SM-2018//2717	<b>2018.06.14</b>	<b>140</b>
26	ablaküvegcsere Sportcsarnok	33599	2018	SM-2018//3919	<b>2018.10.12</b>	<b>198</b>
27	hydromasszázs szivattyú alkatrész előszűrő-ház,kosár, tető, gyűrű, tömítés)	39586	2018	18/000341	<b>2019.02.07</b>	<b>27</b>
28	Hungaropan ablaküvegcsere Sportcsarnok	27852	2018	SM-2018/6368	<b>2019.01.28</b>	<b>19</b>
29	Kazánház ablak törés	16615	2019	SM-2019//1567	<b>2019.06.07</b>	<b>109</b>
30	Tanuszoda kismedence szűrőtartály cseréje	503859	2018	SM-2019//404	<b>2019.04.03</b>	<b>65</b>
31	Sportcsarnok előtető javítás (bádogtakaró lemezek, csatornakifolyó lemezek javítása, pótlása)	235928	2018	SM-2019/995	<b>2019.02.26</b>	<b>40</b>
32	Üvegcsere Sportcsarnok folyósó	29301	2019	SM-2019//1566	<b>2019.06.07</b>	<b>109</b>
33	Bádogtakaró lemezek és leszakadt csatornakifolyók javítása, pótlása	418173	2019	SM-2019//5425	<b>2019.10.24</b>	<b>205</b>
34	ablaküvegcsere Sportcsarnok	33680	2020	SM-2020/5308	<b>2020.11.25</b>	<b>258</b>
35	uszoda villanymotor felújítás	223643	2020	SM-2020/5314	<b>2020.11.25</b>	<b>258</b>
36	Uszoda napkollektoros rendszer karbantartása	299848	2020	SM-2020/5309	<b>2020.11.25</b>	<b>258</b>
37	Uszoda szűrőinek felújítása	177927	2020	SM-2020/5306	<b>2020.11.25</b>	<b>258</b>
38	Uszoda villanymotor karbantartása, szükség szerű javítása	243973	2021	SM-2021/4818	<b>2022.07.26</b>	<b>179</b>

39	Uszoda napkollektoros rendszer karbantartása	240730	2021	SM-2021/5351	<b>2021.12.28</b>	<b>301</b>
40	Sportcsarnok lefolyó javítás, csere	81164	2021	SM-2022/2010	<b>2022.08.09</b>	<b>191</b>
41	Uszoda homokszűrőjéhez fedél beszerzése	36091	2022	BV-2022-13	<b>2022.05.10</b>	<b>115</b>
42	Folyóka rácsok cseréje	139471	2022	SM-2021/6847	<b>2022.04.13</b>	<b>95</b>
43	Schéner Mihály Általános Iskola tornaépület és uszoda sürgős villamossági javítása a tűzvédelmi ellenőrzésre	1813649	2022	SM-2022/2715	<b>2022.08.09</b>	<b>191</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>10365699</b>				