

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 30. napi ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Medgyesegyháza Luther utca 7. szám alatt működő Tanuszoda közegészségügyi hatósági ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint fenntartó által működtetett Medgyesegyháza Luther utca 7. szám alatt működő Tanuszodában a Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya közegészségügyi hatósági ellenőrzést végzett 2024. április 16-án.

Az ellenőrzést megelőzően az iskolai tavaszi szünetben elkészültek a szükséges és halaszthatatlan karbantartási munkák, a tisztasági festés, valamint a meghibásodott csapok, egyéb eszközök javítása, a hiányzó feliratok pótlása, valamint a nagytakarítás.

A BE-0004115/2024. számú jegyzőkönyvben foglaltak szerint a hidromasszázs medence egyik falánál homokfelrakódás volt látható, ezért a medence homoksűrőjének műszaki felülvizsgálata vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására.

Medgyesegyháza, 2024. április 25.

Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola s.k.
jegyző